



Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

katasztrófavédelmi mobil labor (KML) vízanalitikai mérési eredmények

2026. május 05.

Debrecen, Hermann Kronseder utcában építés alatt álló üzem

Sorszám	Mérés helye	Mérés ideje	T (C°)	pH	vezető -képeség (μ S/cm)	oldott oxigén (mg/l)	veszélyes anyag kimutatása First Defender eszkőzzel	olajteszt
1.	2-es kapunál lévő csatorna	20:24-20:34	18,4	7,8	1.122	7,88	negatív	negatív

Tájékoztatás: A katasztrófavédelem mérései a káreseménnyel összefüggő helyszíni döntéshozatalt támogatják a szükséges védőfelszerelések, a védőtávolság és a lakosságvédelmi intézkedések meghatározása érdekében. Ezek a mérések nem helyettesítik a hatáskörrel rendelkező társhatóságok akkreditált méréseit.